

亞洲婦女協進會頤養之家
滲水位置 (as at 10/4/2026)

	樓層	位置	圖片	描述
1	4/F	小客廳		窗邊入水、牆身滲水
2	4/F	護士室		窗邊入水、牆身滲水
3	4/F	402 房		窗邊入水

	樓層	位置	圖片	描述
4	4/F	飯堂		通風位置入水
5	4/F	小廚		窗邊入水
6	4/F	更衣室		窗邊入水
7	4/F	408 房		窗邊入水

	樓層	位置	圖片	描述
8	5/F	小客廳 近面見 室位置 天花		不明水漬
9	5/F	小客廳		窗頂入水
10	5/F	飯堂		窗邊入水(窗頂最嚴重)

	樓層	位置	圖片	描述
11	5/F	護士室		窗邊入水、牆身滲水
12	5/F	503		浴室天花不明滲水,現安了水盆,下雨時仍有清水。
13	5/F	511 房		窗邊入水